CHARACTERISTICS

高精度、高安定度を示す基本特性（例）